



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El cimiento
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0769-42	FECHA:	



Foto 1: Cambio de cerco de maya con madera por cerco de maya con tubo galvanizado



Foto 2: Cambio de cerco de maya con madera, por cerco de maya con tubo galvanizado.



Foto 3: Cambio de cerco de maya con madera, por cerco de maya con tubo galvanizado y cambio de cocina de madera por cocina de block



Foto 4: cambio de cocina de madera por cambio de cocina de block con costaneras de metal y lamina troquelada 26"



Foto 5: cambio de cocina de madera por cocina de block con costaneras de metal y lamina troquelada 26"



Foto 6: Cambio de cocina de madera por cocina de block con costaneras de metal y lamina troquelada 26"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Herminio morales

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

