

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERÍO EL MAGUEY, ALDEA CHANRAYO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MAGUEY, ALDEA CHANRAYO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0777-43	FECHA:	21 DE MAYO DE 2024




FOTO 1: CAMBIAR LAMINA DOBLADA, CON AGUJEROS Y YA CUMPLIÓ SU VIDA ÚTIL



FOTO 2: REPARAR CANAL QUE ESTÁ POR CAERSE Y YA NO DETIENE EL AGUA



FOTO 3: REPARAR BAJADAS DE AGUA PLUVIAL QUE ESTÁN QUEBRADAS



FOTO 4: CAMBIAR TINACO QUE TIENE UN AGUJERO POR GOLPE HECHO POR PERSONAS AJENAS A LA ESCUELA



FOTO 5: REALIZAR REPARACIONES EN TUBERÍA PARA QUE LOS SANITARIOS FUNCIONEN DE BUENA MANERA




FOTO 6: FUNDIR DE NUEVO EL PISO PORQUE YA ESTÁ MUY RAJADO Y SE ESTÁ LEVANTANDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y Sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--