



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERÍO EL MAGUEY, ALDEA CHANRAYO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MAGUEY, ALDEA CHANRAYO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0777-43	FECHA:	22 DE AGOSTO DE 2024




FOTO 1: TRAZO Y EXCAVACIÓN PARA BASES DE COLUMNAS




FOTO 2: FUNDICIÓN DE BASES PARA COLUMNAS DE METAL QUE SOSTENDRÁN EL TECHO




FOTO 3: PREPARACIÓN DE BASE PARA PISO DE CONCRETO




FOTO 4: FUNDICIÓN DE PISO DE CONCRETO




FOTO 5: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL PARA SOPORTE DE LÁMINA





FOTO 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

