

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pinito, Aldea Tecuiz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0786-43	FECHA:	20 de Mayo de 2024



Foto 1: Se necesita muro de contención



Foto 2: Se necesita muro perimetral de block



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5: Mantenimiento y reparación



Foto 6: Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

