



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Cementerio, Aldea El Rancho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0793-43	FECHA:	10 de septiembre 2,024.



Foto 1: Instalación de tubería en patio para caídas de aguas pluviales Terminado.



Foto 2: Construcción de Pila con 2 lavaderos terminado.



Foto 3. Levantado de bordillos de block de cocina Terminado.



Foto 4. Levantado de pared de block de Aula Terminado



Foto 5: Levantado de pared de block y losa de bodega terminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

