

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	



FOTO 1: CUBIERTA, AMPLIACIÓN DE CORREDOR



FOTO 2: REPARACIONES EN COCINA Y TECHO




FOTO 3: LAVAMANOS EN MAL ESTADO



FOTO 4: CAMBIO DE TUBERÍA EN RED PRINCIPAL DE AGUA




FOTO 5: REPARACIÓN DE SANITARIOS



FOTO 6: CAMBIO DE TOMACORRIENTES Y APAGADORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Sidras
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0803-42	FECHA:	22/02/2024



FOTO 1: CUBIERTA, AMPLIACIÓN DE CORREDOR



FOTO 2: REPARACIONES EN COCINA Y TECHO




FOTO 3: LAVAMANOS EN MAL ESTADO



FOTO 4: CAMBIO DE TUBERÍA EN RED PRINCIPAL DE AGUA



FOTO 5: REPARACIÓN DE SANITARIOS



FOTO 6: CAMBIO DE TOMACORRIENTES Y APAGADORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Sidras
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0803-42	FECHA:	22/02/2024




FOTO 7 PUERTA DE METAL EN MAL ESTADO




FOTO 8: VENTANA DE MADERA EN MAL ESTADO SIGNIFICANDO INSEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE LOS ALIMENTOS



FOTO 9: EL PISO SE ENCUENTRA DETERIORADO




FOTO 10: PISO DE CONCRETO EN MAL ESTADO

Empty rectangular box for additional notes or observations.

Empty rectangular box for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

