



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Sidras
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0803-42	FECHA:	05 de Junio 2,024.



Foto 1: Construcción de cocina.



Foto 2: Construcción de cocina.



Foto 3. Construcción y ampliación de galera.



Foto 4. Construcción y ampliación de galera.



Foto 5: Instalación de tubería de agua entubada.




Foto 6: Instalación de tubería de agua entubada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

