



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Sidras
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0803-42	FECHA:	12 de Julio 2,024.



Foto 1: Finalización de construcción de cocina.



Foto 2: Finalización de construcción de cocina.



Foto 3: Finalización de construcción y ampliación de galera.



Foto 4: Finalización de construcción y ampliación de galera.




Foto 5: Finalización de instalación de tubería de agua entubada.



Foto 6: Finalización de de instalación de tubería de agua entubada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

