

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CONTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0804-42	FECHA:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: Es necesaria el remozamiento de la circulación con malla en los setenta y cinco metros.



Foto 2: Ya no se cuenta con seguridad en todo el inmueble del establecimiento por existe facilidad de ingreso para animales y personas sin escrupulos



Foto 3: Las ventanas son necesarias para proteger el ingreso de animales que destruyen los utiles escolares y material didáctico almacenado en el aula y bodega



Foto 4: Tambien es necesario que protejan del agua en los dias lluviosos pues se tiene que movilizar a los niños con su mobiliario hacia un rincón del aula para que no se mojen mientras está lloviendo.



Foto 5: Los lavamanos tienen dañado el de drenaje y el grifo de salida, se requiere el mejoramiento al sistema eléctrico para el aula, corredor y bodega, mas un tinaco, el tinaco que existe era pequeño y esta roto.




Foto 6: La puerta del aula no cuenta con mecanismo de cierre y apertura seguro pues ya no tiene chapa de cerradura y se requiere portón para el ingreso al area del establecimiento a la orilla de la carretera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
