



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tinmasha
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	203081742	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Porton en mal estado



Foto 2: Cercado con malla en mal estado



Foto 3: Fosa septica en mal estado



Foto 4: Baños en mal estado



Foto 5: Pila en mal estado



Foto 6: Área donde se preparan los alimentos (cocina) en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

