



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TINMASHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0817-42	FECHA:	



Foto 1: Trabajando en la instalación del porton



Foto 2: Circulando con malla, en area en mal estado




Foto 3: Instalacion de fosa septica



Foto 4: Instalando servicios sanitarios y lavamanos



Foto 5: Instalación de pila



Foto 6: Construccion de estufa rural, con instalacion de plancha y chimenea

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

