



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-  
Versi0

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TINMASHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0817-42	FECHA:	



Foto1: Polon instalado



Foto 2: Circulando con malla



Foto 3: Instalacion de fosa septica




Foto 4: Instalando servicios sanitarios y lavamanos





Foto 5: Instalación de pila



Foto 6: Estufa rural, con instalacion de plancha y chimenea

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

