

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO GUAPINOL, ALDEA AGUAHIEL ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0821-45	FECHA:	30 DE MAYO 2024



Foto 1: Cambio de Estructura metalica porque se encontraba en mal estado



Foto 2: Cambio de Estructura metalica porque se encontraba en mal estado



Foto 3: Cambio de Estructura metalica porque se encontraba en mal estado



Foto 4: Cambio de Estructura metalica porque se encontraba en mal estado

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jurubis Heredia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

