

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA MONTAÑITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0824-42	FECHA:	20/05/2024



Foto 1. area de cocina no cuenta con drenaje para salida de agua pluvial



Foto 2. no cuenta con torta de cemento



Foto 3. cocina no cuenta con paredes



Foto 4 cocina no cuenta con estufa para prepara alimentos



Foto baños no cuentan con puertas principales



Foto galera de cocina en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y rotular el número de hojas.

Rm H m
Firma y sello del representante de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público