

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Cristobal Acasagustan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Sierra, Aldeas Piedras Blancas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0001-43	FECHA:	17 de mayo de 2024



Foto 1: Necesidad de muro perimetral en el establecimiento



Foto 2: Estado actual de muro perimetral en el establecimiento.



Foto 3: Puerta sin Chapa en el establecimiento



Foto 4: Estado actual de las puertas en el establecimiento.



Foto 5: Situación actual de los sanitarios



Foto 6: Lavamanos del establecimiento, por carecer de chapa en la puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

