

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Cristóbal Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. caserío La Sierra	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Sierra, aldea Piedras Blancas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0001-43	FECHA:	23 de agosto de 2024



Foto 1: Puerta de aula, lista para lijarla.



Foto 2: Proceso de lijado en puertas



Foto 3: Colocando el portón de la entrada.



Foto 4: Levantado de muro perimetral.



Foto 5: Avance actual de construcción de muro perimetral.



Foto 6: Panorámica del avance de construcción del muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la O.P.F

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público