

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Cristóbal Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M. caserío La Sierra	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Sierra, aldea Piedras Blancas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0001-43	FECHA:	05 de septiembre de 2024.



Foto 1: Vista panorámica del muro perimetral.




Foto 2: Muestra de cómo quedó el muro perimetral.



Foto 3: Portón finalizado.



Foto 4: Mantenimiento de puertas finalizado.



Foto 5: Sanitarios completos, instalados.



Foto 6: Lava manos instalados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
 Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público