



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Sistema

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Cristóbal Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Güisajo, Aldea Estancia de la Virgen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0003-45	FECHA:	19/02/2024




Foto 1: Lavaplatos en mal estado.



Foto 2: Cocina en mal estado.



Foto 3: Corredor inseguro y sin balcones



Foto 4: Necesidad de balcones.



Foto 5: Malla perimetral en mal estado.



Foto 6: Malla perimetral deteriorada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

