



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Cristóbal Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Gúisajo, Aldea Estancia de la Virgen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0003-45	FECHA:	23/05/2024



Foto 1: Reparación de la pared para cocina



Foto 2: Divisiones de la cocina



Foto 3: Instalación de balcones y puerta



Foto 4: Instalación de balcones



Foto 5: Levantado de hiladas de block



Foto 6: Instalacion de malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

