



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Cristóbal Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Güisajo, Aldea Estancia de la Virgen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0003-45	FECHA:	4/07/2024



1. Cocina con divisiones



2. Insatulación de azulejo y lavaplatos



3. Corredor con balcones



4. Balcones y puerta



5. Hiladas de block, instalación de malla



6. Instalación de alambre razor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

