

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Cristóbal Acasaguastán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0004-46	FECHA:	06 de septiembre de 2024



Foto 1: Impermeabilización de techo de Dirección..




Foto 2: Impermeabilización de techo de Dirección de INED y Dirección de EOUM General Lázaro Chacón.



Foto 3: Techo de bodega para alimentos en mal estado.



Foto 4: Lámina en mal estado.



Foto 5: Piso en mal estado.




Foto 6: Repello en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karla yojana Hernández Martínez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Cristóbal Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0004-46	FECHA:	06 de septiembre de 2024



Foto 1: Instalación eléctrica de dos aulas, Dirección de INED, bodega de alimentos y bodega de Mecánica, en mal estado.



Foto 2: Instalación eléctrica en mal estado.




Foto 3: Instalación eléctrica en mal estado.




Foto 4: Puertas en mal estado.



Foto 5: Inodoros en mal estado.




Foto 6: Inodoros en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Karla Yojana Hernández Martínez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---