

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PLATANILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0016-42	FECHA:	06/09/2024




Foto1: Cambio de lamina por estar dañada, mantenimineto infraestructura.




Foto 2: Reparación de ventanas por destrucción y mantenimiento.




Foto 3: Remozamiento polleton preparacion de cocina por posición incorrecta.




Foto 4: Cambio de puerta por destrucción parcial.



Foto 5: Cambio de lamina y mantenimiento de infraestructura.




Foto 6: Remozamiento del camino y entrada a la escuela por deterioro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

