

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Cristóbal Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta General Lázaro Chacón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Calvario, cabecera municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0105-43	FECHA:	14/02/2024




Foto 1: Area de la cocina en mal estado.




Foto 2: Pila en mal estado por lo antigua que es.




Foto 3: Area donde se preparaban alimentos.




Foto 4: Area de cocina a reparar.



Foto 5: Lavamanos en mal estado.



Foto 6: Lavamanos en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Cristóbal Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta General Lázaro Chacón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Calvario, cabecera municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0105-43	FECHA:	14/02/2024



Foto 1: Area donde se reubicaran los lavamanos




Foto 2: Lavamanos en mal estado.



Foto 3: Area de pared en mal estado.



Foto 4: Area donde se esta undiendo el piso por socabamiento.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

