

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM *ROSIBEL ORDÓÑEZ MAYORGA*	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0107-43	FECHA:	06/09/2024



Foto 1: MURO PERIMETRAL EN MAL ESTADO



Foto 2: REPARACION DE TAZAS SANITARIAS



Foto 3: REPARACION DE DRENAJE



Foto 4: CAMBIO DE CANAL Y BAJADAS DE AGUA PLUVIALES



Foto 5: TERRAZA CON FILTRACIONES



FOTO 6: REPELLO EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

