

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0109-43	FECHA:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: MODULO 1



Foto 2: MODULO 1



Foto 3: MODULO 2



Foto 4: MODULO 2



Foto 5: BODEGA 2



Foto 6: BODEGA 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

SARA ESGUIVERI

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Cristóbal Ac.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Luis Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0109-43	FECHA:	06 de Septiembre de 2024



Foto1: CAMBIO DE TECHO MODULO 1



Foto 2: CAMBIO DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO MODULO 1



Foto 3: CAMBIO DE TECHO MODULO 2




Foto 4: CAMBIO DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO MODULO 2



Foto 5: CAMBIO DE TECHO BODEGA 2



Foto 6: MATENIMIENTO Y CAMBIO DE CHAPAS A PUERTA MODULO 1 Y MODULO 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sara Esquivel
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

