

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MANZANAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02 04 0110 43	FECHA:	25/09/2024



Foto1: CANALES EN MA ESTADO DE LA GALERA /



Foto 2: MANTENIMIENTO A ENERGIA ELECTRICA EN GALERA /



Foto 3: REPELLO EN COCINA /



Foto 4: TECHO DE GALERA EN MAL ESTADO /



Foto 5: PISO DE CONCRETO EN MAL ESTADO /





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

