



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ROSIBEL ORDÓÑEZ MAYORGA JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-584-43	FECHA:	6/09/2024



FOTO 1: INODOROS EN MAL ESTADO



FOTO 2: LAVAMANOS EN MALAS CONDICIONES



FOTO 3: SUSTITUCION DE PORTON PRINCIPAL



FOTO 4: IMPERMEABILIZACION DE PARED EN MAL ESTADO



FOTO 5. REPARACION MURO DE CONTENCIÓN



FOTO: REZANADO DE PARED EXTERIOR,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jana Maritza Constanta Larios

Firma y sello del Presidente de la OPF



Juan José Pineda
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

