

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL ACASAGUSTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COL. PLAN INTERNACIONAL, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0675-43	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: Muro Perimetral



Foto 2: Muro perimetral



Foto 3: Malla muro perimetral



Foto 4: Malla muro perimetral



Foto 5: Porton de ingreso



Foto 6: Porton de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de la observación.

*Mirna yohana montecinos montevicos*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL ACASAGUSTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COL. PLAN INTERNACIONAL, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0675-43	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: Porton por fuera



Foto 2: Porton por dentro



Foto 3: Área del Patio



Foto 4: Área del Patio



Foto 5: Área del Patio



Foto 6: Área del Patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirna Galsada Montecinos Montexros  
Firma y sello del Presidente de la OPEP

[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público