

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PLATANILLO , ALDEA SAN LUIS BUENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-04-0693-43	FECHA:	06/09/2024



Foto1: cambio de piso por estar destruido.




Foto 2: Cambio de division de tabla yeso por deterioro.




Foto 3: Cambio de lamina por estar deteriorada, matenimiento de infraestructura.




Foto 4: Remozmiento de ventanas por deterioro, mantenimiento de balcones.



Foto 5: Mantenimiento de puertas y cambio de Chapas asi cambio de canales.




Foto 6: Cambio de accesorios de luz por deterioro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Blanca eante</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

