



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	EL JÍCARO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS JOYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0002-42	FECHA:	06/09/2024.



Levantado de muro perimetral.



Piso cerámico, estufa rural, reparación de sistema eléctrico.



Construcción de Galera.



Piso cerámico, repello y cernido en paredes, instalación de ventanas pvc.



Intalación de Ventanas Pvc, mantenimiento a puerta, pintura en muros interiores y exteriores.



Sustitución de Sanitario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

Roxana marleni icho picon
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

