



Ministerio de Educación
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	El Jícaro
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Colonia Barrios Falla Fonapaz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Barrios Falla FONAPAZ, Aldea El Paso de Los Jalapas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02 05 0004 42	FECHA:	22/02/2024



Foto1: Reparación de muro perimetral, area de patio 1 y 2 en colocacion de cernido con sabieta y cambio de malla



Foto 2: Cambio de malla en muro perimetral y area de patio 1 y 2



Foto 3: SUSTITUCION DE ILUMINACION Y FUERZA EN CORREDOR, DIRECCION, AULA 1 Y 2




Foto 4 y 5: AREA DE PILA TECHO Y AZULEJO PARA PILA



Foto 6: Sustitucion de accesorios deposito de agua



Foto 7 y 8: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicacion de pintura) a puertas servicios sanitarios y sustitucion de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

Muel Deer Rest

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

