

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EI PROGRESO	MUNICIPIO:	EL JICARO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. COLONIA BARRIOS FALLA FONAPAZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COL. BARRIOS FALLA FONAPAZ, ALDEA EL PASO DE L
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0004-42	FECHA:	29 DE ABRIL DE 2024



Foto1: Reparación de muro perimetral, area de patio 1 y 2 en colocacion de cernido con sabieta y cambio de malla



Foto 2: Cambio de malla en muro perimetral y area de patio 1 y 2



Foto 3: SUSTITUCION DE ILUMINACION Y FUERZA EN CORREDOR, DIRECCION, AULA 1 Y 2



Foto 4 Y5: AREA DE PILA TECHO Y AZULEJO PARA PILA



Foto 6: Sustitucion de accesorios deposito de agua



Foto 7 Y 8: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicacion de pintura) a puertas servicios sanitarios y sustitucion de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente del EODP



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	EI PROGRESO	MUNICIPIO:	EL JICARO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. COLONIA BARRIOS FALLA FONAPAZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COL. BARRIOS FALLA FONAPAZ, ALDEA EL PASO DE LO...
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0004-42	FECHA:	29 DE ABRIL DE 2024



Foto8: Instalación de ventanas pvc



Foto 9: Instalación de ventanas pvc



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público