

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EI PROGRESO	MUNICIPIO:	EL JICARO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. COLONIA BARRIOS FALLA FONAPAZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COL. BARRIOS FALLA FONAPAZ, ALDEA EL PASO DE L
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0004-42	FECHA:	05 DE JULIO DE 2024



Foto1: Reparacion de muro perimetral, area de patio 1 y 2 en colocacion de cernido con sabieta y cambio de malla



Foto 2: Cambio de malla en muro perimetral y area de patio 1 y 2



Foto 3: SUSTITUCION DE ILUMINACION Y FUERZA EN CORREDOR, DIRECCION, AULA 1 Y 2



Foto 4 Y 5: AREA DE PILA TECHO Y AZULEJO PARA PILA



Foto 6: Sustitucion de accesorios deposito de agua



Foto 7 y 8: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicacion de pintura) a puertas servicios sanitarios y sustitucion de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la ODP

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	EL JICARO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. COLONIA BARRIOS FALLA FONAPAZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COL. BARRIOS FALLA FONAPAZ, ALDEA EL PASO DE L...
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0004-42	FECHA:	05 DE JULIO DE 2024




Foto 9: Ventanas pvc instaladas



Foto 10: Ventanas pvc instaladas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------