



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | El Progreso                 | MUNICIPIO:                     | El Júcaro           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Agua Caliente |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-05-0116-43               | FECHA:                         | 19/07/2024          |



Foto1: Mantenimiento a balcones y puertas (lijado, pintado y cambio de chapas)



Foto 2: Pintado de muros de interior y exteriores de la escuela y sustitución de canal .



Foto 3: :Instalación de estufa rural, restauración de cableado eléctrico con sus Conductos, instalación de tomacorriente y sus lampara led ahorrador.




Foto 4: Instalación de piso cerámico.



Foto 5: Sustitución de pila



Foto 6: Instalación de estructura metálica y cambio de lámina por lamina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Jay Matamoros*  
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  
Firma y sello del Presidente de la OPE  
ALDEA AGUA CALIENTE  
EL JÚCARO, EL PROGRESO

*Nim Anton*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
ALDEA AGUA CALIENTE  
DIRECCION  
EL JÚCARO, EL PROGRESO