

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	El Jícara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0116-43	FECHA:	15/08/2024




Foto1: Mantenimiento a balcones y puertas (lijado, pintado y cambio de chapas)



Foto 2: Pintado de muros de interior y exteriores de la escuela y sustitución de canal .





Foto 3: :Instalación de estufa rural, restauración de cableado eléctrico con sus Conductos, instalación de tomacorriente y sus lampara led ahorrador.



Foto 4: Instalación de piso cerámico.



Foto 5: Sustitución de pila



Foto 6: Instalación de estructura metálica y cambio de lámina por lamina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ALDEA AGUA CALIENTE
EL JICARO PROGRESO

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA AGUA CALIENTE
DIRECCION
EL JICARO, EL PROGRESO