



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	El Jicaro
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos anexa a EORM El Paso de Los Jalapas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Campo, Aldea El paso de Los Jalapas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0205-0118-42	FECHA:	17/05/2024



Foto1: DEMOLER MURO EXISTENTE



Foto 2: Demoler polleton y cambio de pila




Foto 3: Demoler muro y quitar ventana



Foto 4: area de nueva cocina



Foto 5: Colocacion de aula

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kumar Duran
Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial de Parvulos anexa a E O R M
Consejo Educativo
Barrio de Los Jalapas El Jicaro El Progreso

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

