

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	EL JICARO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PASO DE LOS JALAPAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0118-42	FECHA:	26/07/2024



Foto 1: DEMOLICION DE PARED Y VENTANA



Foto 2: LEVANTADO ESQUINA DE MURO



Foto 3: ENTECHADO DE ESTRUCTURA METALICA EN COCINA



Foto 4: CONSTRUCCION DE POLLETON



Foto 5: CONSTRUCCION DE ESTUFA CON PLANCHA



Foto 6: PISO DE GRANITO EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

