



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	EL JÍCARO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. TOMÁS ROLDÁN DE LEÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS OVEJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0119-43	FECHA:	15/08/2024



FOTO 1: Mantenimiento de portón y pintura .



FOTO 2: CAMBIO DE ESTUFA



FOTO 3: MEJORAMIENTO DE COCINA



FOTO 4: LEVANTADO, REPELLO , CERNIDO Y PINTURA DE PARED DE COCINA




FOTO 5: CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA. CAMBIO TOTAL DE CABLE Y DUCTO ELÉCTRICO, COLOCACIÓN DE BOMBILLAS, APAGADORES Y TOMACORRIENTES



FOTO 6: PINTURA TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotografías de las hojas.

Mabel Mejía

Firma y sello del Presidente de la OPF



Antonia...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

