



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	EL JICARO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LO DE CHINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0121-42	FECHA:	21/05/2024



SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



PINTURA DE MUROS Y EXTERIORES



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



REPARACIÓN DE PORTONES



REPARACIÓN DE DRENAJE (FOSA)



SUSTITUCIÓN DE LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elda Patricia S.W.
Firma y sello del Presidente de la DPF



Muriel
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

