

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	EL JICARO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LO DE CHINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0121-42	FECHA:	21/08/2024



SE REALIZÓ PINTURA DE MUROS Y EXTERIORES, SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA




SE REALIZÓ MANTENIMIENTO A PORTON DE METAL



SE REALIZÓ REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



SE REALIZÓ LOSA DE PATIO



SE REALIZÓ REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK Y SERNIDO



SE REALIZÓ PINTURA DE MUROS EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edla Patricia e v
Firma y sello del Presidente de la OPF



Maitel
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

