

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	EL JICARO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LO DE CHINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0121-43	FECHA:	Marzo 2024.



Foto 1: Mantenimiento y reparación de Puertas, repello y cernido a baños, galera en la pila.



INSTALACIÓN DE POSO DE ABSORCIÓN




Foto 3: Sustitución de sanitarios.




Foto 4: Techo en Baños




Foto 5: Mantenimiento y reparación de Puertas, Pintura en Muros Interiores e interiores.



Foto 6: Sustitución de estufa rural, sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elda Patricia O W
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

