


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	EL JICARO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LO DE CHINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0121-43	FECHA:	ABRIL 2024.



**Foto 1: Mantenimiento y reparación de Puertas, repello y cernido a baños, galera en la pila.**




**Foto 2: INSTALACIÓN DE POSO DE ABSORCIÓN**



**Foto 3: Sustitución de sanitarios.**



**Foto 4: Techo en Baños**



**Foto 5: Mantenimiento y reparación de Puertas, Pintura en Muros Interiores e interiores.**



**Foto 6: Sustitución de estufa rural, sistema eléctrico.**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Edna Patricia O. W.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---