

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	EL JICARO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LO DE CHINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0121-43	FECHA:	Mayo 2024.



Foto1: Mantenimiento y reparación de Puertas, repello y cernido a baños, galera en la pila.



Foto 2: INSTALACIÓN DE POSO DE ABSORCIÓN



Foto 3: Sustitución de sanitarios.




Foto 4: Techo en Baños



Mantenimiento y reparación de Puertas, Pintura en Muros Interiores e interiores.



Sustitución de estufa rural, sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Elda Patricia O W.*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

