

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El progreso	MUNICIPIO:	El Jicaro
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Espiritu Santo,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0122-43	FECHA:	23/05/2024



Foto1: *Reparación de puertas*



Foto 2: *pintado, lijado de paredes, cambio de Tubería de agua*



Foto 3: *instalación de piso cerámico*



Foto 4: *Lijado, pintado de Balcones de la cocina*



Foto 5: *cambio de sanitarios de los módulos de baños.*



Foto 6: *reparación de galleton y hornilla de la cocina*

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

