

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El progreso	MUNICIPIO:	El Júcaro
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Espiritu Santo,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0122-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: Lijado de puertas y pared de sanitarios



Foto 2: Reparación de piso de cemento por piso cerámico



Foto 3: Cambio de lamina y madera por lamina troquelada y costanera



Foto 4: Instalación y reparación de arnes




Foto 5: Reparación de porton de ingreso a la Escuela.



Foto 6: Pintado de paredes y puertas de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

