

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	EL JICARO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSALIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0124-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: Instalación de galera con su estructura metalica y lamina troquelada, instalación de techado en cocina con su estructura metalica y lamina troquelada



Foto 2: Instalación de estufa rural con su respectivo azulejo en el poyeton asi mismo alargado del cimiento de la estructura de la estufa, construcción de mueble de cocina con sus respectivas puertas de PVC y



Foto 3: Mantenimiento a balcones (lijado, Pintado e instalación de su respectivo mosquitero de plastico) y pintura general en los muros interiores y exteriores de la escuela




Foto 4: reparación de cableado electrico y sustitución de conductos, cambio de caja para flipones para la cometida electrica.




Foto 5: Instalación de toma corrientes, plafoneras y bombillas ahorradoras.



Foto 6: Instalación de estructura metalica y deposito de agua, torta de cemento rustico y construcción de pila de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.P.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

