



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	EL JÍCARO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSALÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0124-43	FECHA:	22/07/2024




Foto 1: Instalación de galera con su estructura metalica y lamina troquelada, instalación de techado en cocina con su estructura metalica y lamina troquelada



Foto 2: Instalación de estufa rural con su respectivo azulejo en el poyeton así mismo alargado del cimiento de la estructura de la estufa, construcción de mueble de cocina con sus respectivas puertas de PVC y



Foto 3: Mantenimiento a balcones (lijado, Pintado e instalación de su respectivo mosquitero de plastico) y pintura general en los muros interiores y exteriores de la escuela



Foto 4: instalación de tendido eléctrico cableado instacón de caja de filipones para cometida eléctrica



Foto 5: instalación de tomacorrientes en aulas , corredores y cocina



Foto 6: Instalación de estructura metalica y deposito de agua, torta de cemento rustico y construcción de pila de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

