

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ELPROGRESO	MUNICIPIO:	EL JÍCARO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.RM. PROF. MARCO TULLIO MORALES MARÍN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0125-43	FECHA:	05/04/2024



Foto1: REPARACION Y COLOCACION DE BAÑOS



REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS



SUSTITUCION Y COLOCACION DE BALCONES DE AULA UNO



PINTURA DE MUROS DE EXTERIORES E INTERIORES DE AULAS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LAMINAS Y CAPOTES DE AULAS



Foto 6: COLOCACION DE PILA Y REPARACION DE TECHO DONDE SE ENCUENTRA EL AREA DE LA PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Clara Aleyda Osellana

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

