



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FDR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	EL JÍCARO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M PROF.MARCO TULLIO MORALES MARIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0125-43	FECHA:	19/04/2024



Foto 1: TRABAJO CULMINADO DE COLOCACIÓN DE BAÑOS



Foto 2: TRABAJO CULMINADO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE BAÑOS



Foto 3: TRABAJO CULMINADO EN SUSTITUCIÓN DE BALCONES EN AULAS



Foto 4: TRABAJO CULMINADO EN PINTURA DE MURO DE INTERIORES Y EXTERIORES TANTO DE PUERTAS COMO DE BALCONES



Foto 5: TRABAJO CULMINADO EN COLOCACIÓN DE LAMINAS Y CAPOTES DE TECHOS DE AULAS



Foto 6: TRABAJO CULMINADO DE COLOCACION DE PILA DE DOS LAVADEROS Y REPARACION DE AREA DE TECHO DE LA PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Clara Aleyda Orellana
Firma y sello del Presidente de la OPF



Jesús Aguilar
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

