

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	El Jícaro
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0127-43	FECHA:	24/06/2024



Foto 1: Sustitución del techo de las aulas 1, 2 y corredor de la escuela.



Foto 2: Sustitución de estufa rural.



Foto 3: Colocación de azulejo e instalación de ventanas en mueble de la cocina.



Foto 4: Mantenimiento de pintura a puertas de la escuela.




Foto 5: Fabricación e instalación de balcones y ventanas en aula 1 y 2.



Foto 6: Sustitución del techo de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público